


換算 N 値一覧表


スウェーデン式サウンディング試験

調査件名：地盤太郎 様邸 新築工事


測点位置 1
 最終貫入深さ 0.73 m
 孔口標高 +0.29 m




測点位置 2
 最終貫入深さ 3.16 m
 孔口標高 +0.29 m



測点位置 3
 最終貫入深さ 3.11 m
 孔口標高 +0.31 m



測点位置 4
 最終貫入深さ 3.16 m
 孔口標高 +0.31 m



測点位置 5
 最終貫入深さ 3.06 m
 孔口標高 +0.23 m

